



C:\Documenti Utente\Tecnico Mounir\Disegni Fotovoltaico\Accessori Universali\LS106500-LS106600-LS106700\LS106600\LS106600.dft

Tolleranze generali / General tolerances								Quote critiche			
<20 ± 0.1	>20 ± 0.2 <50	>50 ± 0.3 <150	>150 ± 0.5 <400	>400 ± 0.8	$\nabla \nabla \nabla = \frac{0,8}{\sqrt{\quad}}$	$\nabla \nabla = \frac{3,2}{\sqrt{\quad}}$	$\nabla = \frac{12,5}{\sqrt{\quad}}$	$\sim = \sqrt{\quad}$	■ = quota da controllare		
Sostituisce il:				Sostituito da:							
Codice articolo <b>LS106600</b>		Data creazione disegno <b>03/02/2014</b>		Ultima modifica disegno <b>14/02/2018</b>							
Descrizione articolo <b>Morsetto centrale universale</b>											
Disegnato da <b>Mounir Pillon</b>				Approvato da							
Materiale				Peso <b>0,06 kg</b>		Scala				 <b>A4</b>	